

FORMULATION
ADAPTEE A
HYDRO'WAY®
ET ENDERSOL®

FICHE PRODUIT DÉRIVÉ



PR4

NETTOYANT CONTRE LES TACHES INCRUSTEES

NATURE

PR4 est un détergent industriel concentré qui permet la suppression totale des traces de pneu sur des surfaces Hydro'Way® et Endersol®.

PR4 mousse peu et n'engorge pas les bacs de récupération.

PRINCIPALES APPLICATIONS

Suppression des tâches incrustées sur des surfaces Hydro'Way® et Endersol®

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide transparent

Odeur : faible

AVEC ETIQUETAGE DE SECURITE

MODE D'EMPLOI

Pour enlever des tâches y compris des tâches de pneu: diluer avec de l'eau le **PR4** (1 pour 4) puis pulvériser sur un Hydro'Way® sec. Laisser agir 3 à 5 minutes puis rincer au tuyau d'arrosage.

Pour décaper avant le passage du vernis CT1000, pulvériser le **PR4** pur sur un Hydro'Way® sec. Laisser agir 1 à 2 heure puis rincer au nettoyeur haute pression.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

PRECONISATIONS

Provoque de graves brûlures. Eviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes.



JDM Expert

Zone d'activité - 42130 Montverdun
Tél 04 77 97 59 88 - Fax 04 77 97 57 62
www.jdm-expert.com